

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
социальной защиты населения по  
городу Мегиону Департамента  
социального развития Ханты-  
Мансийского автономного округа -  
Югры



*Т.А. Масленникова*  
Т.А. Масленникова  
*12/01/2020*  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотая рыбка»
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628680, город Мегион, улица Садовая, дом 5, 8 (34643) 3-32-97, 3-61-62, ds\_zolotaya\_ribka@bk.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажах, 4177,4 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже),
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10201,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта 2000г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021-2024г.  
капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотая рыбка» (МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Садовая, дом 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Садовая, дом 7

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* да, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 детей/170 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №1, 2 до остановки «3 школа»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* да, регулируемые со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; да,* визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* есть (невысокий спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>Б</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>Б</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (Г,У)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (Г,У)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (У)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (К,О,С)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДУ</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,У)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**на данном объекте МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка» в настоящее время необходимы работы по созданию условий доступности для всех категорий инвалидов и МГН.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Ремонт текущий, индивидуальное решение с ОГИБДД</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Ремонт текущий</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Ремонт текущий</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Ремонт текущий</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Капитальный ремонт</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Ремонт текущий</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не нуждается</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Б (доступны специально выделенные участки и помещения)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Управление социальной защиты населения по городу Мегиону Департамента социального развития ХМАО-Югры, Департамент образования и молодежной политики города Мегиона, , городская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»,

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*наименование сайта, портала*)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» марта 2020 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «02» марта 2020 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципальным  
автономным дошкольным  
образовательным учреждением  
«Детский сад №10 «Золотая  
рыбка»



*Н.А. Шкляр*  
Н.А. Шкляр  
«02» марта 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628680, город Мегион, улица Садовая, дом 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4177,4 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже),  
1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта 2000г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2024г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотая рыбка» (МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628680, город Мегион, улица Садовая, дом 5  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Мегион, ул. Садовая, дом 7

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – да, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 детей/170 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут №1, 2 до остановки «3 школа»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* да, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* есть (невысокие спуски-подъемы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* да

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий, индивидуальное решение с ОГИБДД
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*





УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального автономного

дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 10

«Золотая рыбка»

Н.А. Шкляр

«02» марта 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

г. Мегион

наименование территориального  
образования субъекта Российской Федерации

«02» марта 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Садовая, дом 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание 3 этажа, 4177,4 кв.м.

– часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта 2000 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего на 2021-2024 гг., капитального не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Золотая рыбка» (МАДОУ ДС №10 «Золотая рыбка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Садовая, дом 5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Предоставление общедоступного дошкольного образования, а также дополнительного образования, реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной и компенсирующей направленности.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезд на маршрутном такси 01, 02 до остановки «3 школа».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да
- 3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*
- 3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* есть (неровность дороги, невысокий спуск
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* да

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)	1-8	1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	8-11	8-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)	12-15	12-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С)	16-20	16-20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	21	21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)	1,2,8	1,2,8

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-
---	---	------	---	---

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ОГИБДД.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2024 годы в рамках экономии бюджетных средств (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Б (доступны специально выделенные участки и помещения)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, архитектуры нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; согласование с городской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» да  
4.4.6. другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

«Доступность инвалидов и других маломобильных групп населения» ТМС Жиря

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка» на 21 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ поэтажные планы, план территории МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка» на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Председатель комиссии

Директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Золотая рыбка»

Шкляр Наталья Анатольевна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены комиссии

Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Золотая рыбка»

Боднарчук Ая Борисовна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Специалист по охране труда муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад №10 «Золотая рыбка»

Боднарчук Айя Борисовна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Главный специалист Управления социальной защиты  
населения по г. Мегион

Воротникова Анастасия Михайловна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Представитель городской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Карымов Альберт Сагитович  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. (протокол № \_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотая рыбка».**

**2. Российская Федерация. 628680, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра,**

**город Мегион, улица Садовая дом 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	1-2	1-2	отсутствуют тактильные средства, тактильная вывеска	С	установить тактильные средства	текущий ремонт
1.2	Кнопка вызова (вход на территорию)	есть	1	1	-	-	-	-
1.3	Автостоянка и парковка	нет	3	3	отсутствует знак «Инвалид»	К, О, С, О)	установить знак	Подведомственность территориального ОГИБД Д
1.4	Путь (пути) движения на территории	нет	4-7	4-7	отсутствуют тактильные средства	С	установить тактильные средства	текущий ремонт
1.5	Лестница (наружная)	есть	8	8	отсутствуют перила на лестницах	К, О, С, )	установить перила, согласно нормам	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют тактильные средства, тактильная вывеска, знак на автостоянке	К, О, С, О)	установить тактильные средства, вывеску, знак и перила, согласно нормам.	текущий ремонт

					«Инвалид», отсутствуют перила на лестницах.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	ДЧ-И (Г,У)	1-8	1-8	текущий ремонт, индивидуальное решение с ОГИБДД

\*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для категории (Г,У)

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад №10 «Золотая рыбка»**

**Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,**

**город Мегион, улица улица Садовая, дом 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	8	без контрастной разметки и перил	К, О, С	установить контрастную разметку и перила, согласно нормам	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	9	9	без контрастной разметки и уклон пандуса не соответствует нормам.	К, О, С	установить контрастную разметку и уклон, согласно нормам	текущий ремонт
2.3	Перила на лестнице	нет	9	9	установить перила, согласно нормам и с контрастной разметкой.	К, О, С	установить перила согласно нормам.	текущий ремонт
2.4	Скамейка для инвалидов	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Входная площадка (перед дверью)	есть	8	8	-	-	-	-
2.6	Кнопка вызова	есть	10	9	-	-	-	-
2.7	Тактильная вывеска	нет	8	8	отсутствует тактильная вывеска	С	установить тактильную	текущий ремонт



							вывеску	
2.8	Тамбур, тактильная стрелка	есть	11	10,11	-	-	-	-
2.9	Световой маяк	есть	12	12	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				входная лестница без перил с контрастной разметкой, отсутствует тактильная вывеска и пандус не соответствует нормам.	С	установить тактильные средства, перила и установить уклон согласно нормам.	текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У)	8-12	8-12	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для категории (Г,У)

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10  
«Золотая рыбка»,  
Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Мегион, улица Садовая, дом 5**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12	12	отсутствуют речевые информаторы и маяки, контрастная маркировка крайних ступней.	С, К, О, Г	выделить крайние ступни контрастной маркировкой, установить речевые информаторы, установить переносной пандус в переходах и на лестницах.	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13	13	не обозначены границы ступеней, высокие пороги между переходами.	С, К, О, Г	обозначить границы ступеней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	необходим переносной пандус	К, О	приобрести переносной пандус	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				нет технической возможности
3.6	Дверь Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14-15	14-15	Не обозначены границы ступеней, необходим переносной	С, К, О, Г	приобрести переносной пандус, обозначить границы	текущий ремонт

				пандус, высокие пороги, отсутствуют перила.		ступеней, отсутствуют перила.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			отсутствуют речевые информаторы и маяки, не обозначены границы ступеней, отсутствует переносной пандус	С, К, О, Г	установить речевые информаторы и маяк, обозначить границы ступеней, установить переносной пандус в переходах	текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)	12-15	12-15	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступна частично избирательно (У). Необходимо обозначить границы ступеней, установить речевые информаторы и маяки, выделить крайние ступени контрастной маркировкой, установить переносной пандус в переходах, и лестнице.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10**

**«Золотая рыбка»,**

**Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,**

**город Мегион, улица Садовая, дом 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	есть	16-18	16-18	отсутствует тактильная разметка и вывеска, высокие пороги	С, К, О	установить тактильную информацию, ликвидировать высокие пороги.	текущий ремонт
4.2	Кабинетная форма обслуживания	есть	19-20	19-20	отсутствует тактильная разметка и вывеска.	С	установить тактильную информацию	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		установить тактильные средства	С, К, О	установить тактильные и информирующие обозначения	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С)	16-20	16-20	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения (целевого посещения) доступно частично избирательно (К, О, С).

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотая рыбка»,  
Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Мегион, улица Садовая, дом 5**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21	21	не оборудована универсальная кабинка для маломобильных групп населения, отсутствует тревожная кнопка, аварийная световая сигнализация, смеситель с сенсорным датчиком.	К, О, С	Установка кабинок	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				не оборудована универсальная кабинка для маломобильных групп населения	К, О, С	Установка кабинок	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	21	21	Технические решения невозможны
-----------------------------------	----	----	----	--------------------------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона санитарно-гигиенические помещения доступна условно: не оборудована для использования инвалидами категорий К, О, С. Установить универсальные кабинки, согласно специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов.**

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад**

**№10 «Золотая рыбка»,**

**Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,**

**город Мегион, улица Садовая, дом 5**

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1,2,8	1,2,8	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют речевые информаторы и маяки	Г	Установить акустические информаторы и маяки	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют информирующие тактильные вывески и разметки	С	установить информирующие тактильные средства	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	отсутствуют информирующие тактильные, акустические средства	Г, С	установить информирующие акустические и тактильные средства	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (все зоны)	ДЧ-И (К, О, У)	1,2,8	1,2,8	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно




\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона системы информации и связи (на всех зонах) доступна частично избирательно: необходимо установить информирующие тактильные средства, речевые информаторы и маяки.**

План территории МАДОУ "Детский сад № 10 "Золотая рыбка"



I этаж



Примечание: Самовольно выполнены перепланировка и переустановка сан.техоборудования

- пробыт дверной проём
- заложен дверной проём
- демонтаж сан.техоборудования
- самовольно демонтировано
- самовольно установлено
- монтаж сан.техоборудования

АО «Реставрация» - Федеральное БТИ  
 Филиал: Сборная линия  
 Набережные Челны




Полный план  
 здания МДОУ "Детский сад комбинированного вида №10  
 "Золотая рыбка"  
 г. Мстлюп, ул. Садовая, д. 5

Лист №1  
 05.07.2017

Исполнил  
 Проверил  
 Начальник отделения

О.П. Каптев  
 И.М. Калмуллин  
 Т.Г. Комарова

2 этаж




Примечание: Самостоятельно выполнена перепланировка и переустановка сан.техоборудования

- пробит дверной проём
- заложен дверной проём
- демонтаж сан.техоборудования
- самостоятельно демонтировано
- монтаж сан.техоборудования

Лист №2	АО «Реставрационная - Федеральное БТИ» Западно-Сибирский филиал Новосибирское отделение
05.07.2017	Исполнил Проверил Начальник отделения
	Полтавский план здания МДОУ "Детский сад компенсирующего вида №110 "Золотая рыбка" г. Метнон, ул. Садовая, д. 5
	О.Л. Катеева И.М. Камаровская Т.Г. Комарова



3 этаж



Примечание: Самовольно выполнена перепланировка и переустановка сан.техоборудования

- пробит дверной проём
- заложена дверной проём
- демонтаж сан.техоборудования
- самовольно установлено
- монтаж сан.техоборудования

АО «Росстатинженерная - Федеральное БТИ»  
Западно-Сибирский филиал  
Инженерное отделение



Потраженный план  
здания МДОУ "Детский сад комбинированного вида №10  
"Золотая рыбка"  
г. Меленки, ул. Садовая, д. 5

Исполнил: О.Н. Катенца  
Проверил: И.М. Калимуллова  
Инженерное отделение: Т.Г. Комарова

Лист №3  
05.07.2017

Фото № 1. Вход на территорию.



Фото № 2. Выход с территории.



Фото № 3. Автостоянка





Фото № 4. Территория. Пути направления.



Фото № 5. Территория. Пути направления.



Фото № 6. Пути направления.



Фото № 7. Пути направления.



Фото № 8. Лестница (наружная).



Фото № 9. Пандус наружный.



Фото №10. Тактильная стрелка





Фото №11. Тамбур.





Фото №12. Коридор (вестибюль, зона ожидания)




Фото №13 Лестница (внутри здания)




Фото 14. Дверь. Пути эвакуации



Фото 15. Дверь. Пути эвакуации



Фото №16. Кабинетная форма обслуживания (музыкальный зал)



Фото №17 Кабинетная форма обслуживания (спортивный зал)



Фото №18 Кабинетная форма обслуживания (спортивный зал)



Фото №19. Кабинетная форма обслуживания (группа)





Фото №20. Кабинетная форма обслуживания (группа)



Фото №21 Туалетная комната.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154173

Владелец Качур Наталья Викторовна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024